



漏水調査を実施した施設の漏水修理工事を実施



路面研り



重機掘削



既設管漏水状況




既設管撤去



漏水箇所拡大 腐食による穴あき



新設配管



路面復旧 工事無事終了