




コンプレッサーを送水口に接続し、圧縮空気を充填



圧力測定を実施



圧力低下を確認



埋設管路調査を実施



音聴棒にて送水口の音聴



漏水探知機にて路面音聴



音聴棒にて地中音聴



植栽下埋設管で噴射音を確認し漏水箇所に確定



調査により特定した漏水箇所を掘削



漏水箇所を確認



漏水部分の配管を撤去



漏水箇所拡大
キーロン管被覆部破損により内部腐食



ストラブカップリングにて配管接続



防食処理



埋戻し



完成
調査1日、工事1日 計2日間で無事完了しました